


Top liste – Signification des 8 principales icônes SOLIDWORKS PDM

Résumé

Les icônes SOLIDWORKS PDM fournissent de nombreuses informations sur l'état du fichier actuellement actif dans SOLIDWORKS.

Déroulé

Ces icônes d'informations rapides sont affichées entre l'icône de SOLIDWORKS et le nom du fichier :



SOLIDWORKS PDM compare le document actif dans SOLIDWORKS à la dernière version du fichier dans le coffre-fort et affiche l'icône ou les icônes applicables. Voici la signification des 8 principales icônes SOLIDWORKS PDM :



Le document est plus ancien que celui du coffre



Le document est plus récent que celui du coffre



Le document est identique à la version du coffre



Le document n'existe pas dans le coffre



Il n'y a pas de copie locale du fichier

- **Auteur** Maxime Casier, Technicien Service Client, BU Services, Visiativ
- **Date** 13.06.2017
- **Produit** SOLIDWORKS PDM
- **Version** Toutes versions



Le fichier local est modifié dans SOLIDWORKS mais pas encore enregistré



Référence un fichier qui n'est pas à la dernière version



Le fichier est extrait par un autre utilisateur pendant la session SOLIDWORKS en cours

Conclusion

Grâce à ce document, vous saurez dans quel état est votre fichier à tout moment, n'hésitez pas à l'imprimer !

Usages

- Gestion des données

Activités

- Implantation/Agencement
- BE Sous-traitance
- Carrosserie Industrielle
- Chaudronnerie – Serrurerie
- Mécatronique – Electronique
- Bijouterie – Joaillerie
- Machines spéciales – robotique
- Usinage – Impression 3D
- Applications médicales
- Métiers du bois
- Moule – Injection plastique
- Tôlerie
- Tuyauterie/Process/Usine